




ДИСПЛЕЙ (рис. 1)



РУССКИЙ

КУХОННЫЕ ВЕСЫ MW-1451 SR

Весы используются для определения веса сухих, жидких и сыпучих продуктов.

ОПИСАНИЕ

- Съемная емкость для взвешивания
- Корпус весов
- Кнопка выбора режимов работы MODE
- Дисплей
- Кнопка обнуления веса «ZERO», включения/выключения «ON/OFF»

Дисплей (рис. 1)

- Вес тары «T»
- Отрицательное значение «-»
- Исходный вес «0»
- Режим взвешивания «Weight»
- Вес в граммах «g»
- Вес в граммах, «г»
- Объем в миллилитрах «ml»
- Измерение в жидких унциях «fl oz»
- Вес (фунты; унции) «lb:oz»
- Режим измерения объема воды «Water»

РЕКОМЕНДАЦИИ

Электромагнитная совместимость

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления и микроволновых печей). В том случае, если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.

ВНИМАНИЕ!

- Безопасность требует технического обслуживания.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным устройством, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта устройства с водой либо другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.
- Запрещается помещать в чашу весов тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удара!**
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элемент питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
После транспортировки или хранения устройства в холодном (зимняя) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

Установка элементов питания
 Откройте крышку батарейного отсека и установите элемент питания (3 В) CR2032, входящий в комплект поставки. Закройте крышку батарейного отсека.

Кнопка выбора единиц измерения
 Для выбора единиц измерения выберите единицы веса (g, lb:oz) (граммы, фунты; унции) или единицы объема (ml, fl oz) (миллилитры, жидкие унции) необходимо прикосновением к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF» включить весы.

- Изменение единиц измерения веса или объема осуществляется с помощью кнопки (3) «MODE», расположенной рядом с батарейным отсеком.

Режимы взвешивания
 Прикоснувшись к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», включите весы и дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).

- Прикоснувшись к кнопке (3) «MODE», выберите на дисплее (4) режим взвешивания (9) «Weight», режим измерения объема молока (10) «Milk» или воды (15) «Water».

Примечание: в режиме взвешивания или измерения объема отображение информации будет происходить в выбранных единицах измерения (см. пункт выше).

Взвешивание
 Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.

- Установите чашу (1) на корпус весов (2).
- Прикоснувшись к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», включите весы.
- Дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).
- Прикоснувшись к кнопке (3) «MODE», выберите на дисплее (4) режим взвешивания (9) «Weight».
- Поместите в чашу весов ингредиент(ы) для взвешивания. На дисплее (4) отобразится вес ингредиента.

Режим измерения объема
 Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.

- Установите чашу (1) на корпус весов (2).
- Прикоснувшись к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», включите весы.
- Дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).

- Прикоснувшись к кнопке (3) «MODE», выберите на дисплее (4) режим измерения объема молока (10) «Milk» или воды (15) «Water».
- Наливайте жидкость в чашу (1), при этом на дисплее (4) будет отображаться объем жидкости.

Внимание: Появление на дисплее «Eгг» указывает на превышение максимального веса, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

Функция обнуления веса «ZERO»

Данная функция позволяет последовательно взвешивать различные ингредиенты, не вынимая их из чаши весов.

- Прикоснувшись к кнопке «ZERO-ON/OFF», включите весы.
- Дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).
- Прикоснувшись к кнопке (3) «MODE», выберите на дисплее (4) режим взвешивания (9) «Weight».
- Поместите ингредиент для взвешивания в чашу весов (1). На дисплее (4) отобразится вес ингредиента.
- Прикоснитесь к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», показания веса «обнулится».
- Поместите следующий ингредиент для взвешивания в чашу весов (1). На дисплее (4) отобразится вес ингредиента.
- Вы можете повторить операцию несколько раз.

Примечание:

- Если необходимо узнать общий вес нескольких ингредиентов, то после взвешивания последнего ингредиента прикоснитесь к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», показания весов «обнулится», после извлечения всех ингредиентов из чаши весов (1) на дисплее (4) отобразится общий вес всех взвешенных ингредиентов, а также символ (7).

- При взвешивании нескольких ингредиентов общим весом более 200 гр., при использовании функции «ZERO», загорается символ (6) вес тары «T», при этом максимальный суммарный вес всех взвешиваемых ингредиентов не должен превышать 5000 гр.

Автоматическое отключение

После завершения взвешивания, при условии, что не производится никакие другие действия, весы автоматически выключатся через 2 минуты.

В целях более экономичного использования элементов питания рекомендуется выключать весы после использования, для этого необходимо на 3 секунды прикоснуться к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF».

Замена элементов питания

Появление на дисплее символа «Lo» указывает на необходимость замены элемента питания. Откройте крышку батарейного отсека, установите новый элемент питания (3 В CR2032) – замена не допускается – и закройте крышку. Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.

Примечание: если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарейку. Через некоторое время установите батарейку на место и включите весы.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.

Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы – 1 шт.
- Элемент питания «CR2032» – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: CR2032 литиевая батарея (в комплекте)
 Максимальный вес: 5 кг
 Цена деления: 1 г

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

EMC Данное издание соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:
 ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Я ЭТАЖ, КЭИСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, КОНГОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 140073, Р.О. МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕЦКИЙ Р-Н, ПОС. ТОМЛИНО, МКР. ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

KITCHEN SCALE MW-1451 SR

The scale is used for weighing dry, liquid and granular products.

DESCRIPTION

- Removable weighing container
- Scales body
- Mode selection button MODE
- Display
- Weight zeroing button “ZERO”, on/off button “ON/OFF”

Display (fig. 1)

- Container weight “T”
- Negative value “-”
- Initial weight “0”
- Weighing mode “Weight”
- Milk volume measurement mode “Milk”
- Weight, “g”
- Volume “ml”
- Volume in ounces “fl oz”
- Weight in pounds “lb:oz”
- Water volume measurement mode “Water”

RECOMMENDATIONS

Electromagnetic compatibility

Electronic scales may be sensitive to electromagnetic emission of other devices in close proximity to it (for instance, mobile phones, portable radio stations, radio control panels and microwave ovens). If you see signs of such effects (the display may show erroneous or conflicting data), place the scales elsewhere, or turn the source of emission off for a while.

ATTENTION!

- The scales do not require maintenance.
- Use them with the same care you would apply to any measurement device, do not subject them to the effects of high or low temperatures, high levels of humidity, avoid direct sunlight, do not let the device fall nor should you hit it.
- Don't let any liquids enter the body of the scales, this device is not waterproof. The scales are forbidden to be used or left in places with high humidity (over 80%). Do not let the device come in contact with water or other liquids to avoid misstatement of the measurement results or device malfunction.
- It is forbidden to place heavy objects into the scales' container, which weight exceeds the maximum weighing limit of the scales.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, remove the battery from the battery compartment and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

USING THE SCALE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.

- Wipe the scale with a soft slightly damp cloth.

Battery installation

Open the battery compartment and install the battery 3B CR2032, which is included in the delivery set. Close the cover of the battery compartment.

Measurement units selection button

- to choose weight (g, lb:oz) or volume (ml, fl oz) units, turn the scales on by touching the button (5) “ZERO-ON/OFF”
- touch the button (3) “MODE”, select the function which units you wish to set, the weight (g, lb:oz) or volume (ml, fl oz) measurement
- change the units of weight or volume measurement by touching the button located by the battery compartment.

Weighing modes

- turn the scales on by touching the button (5) “ZERO-ON/OFF” and wait for “zero” to appear on the display (4).
- touch button (3) “MODE”, select on the display (4) weighing mode (9) “Weight”, milk (10) “Milk” or water (15) “Water” volume measurement mode.

Note: in the weighing or volume measurement mode, the information shall be displayed in the measurement units you have selected (see the previous item).

Weighing

- Place the scales on a flat, stable, horizontal surface.
- Install the container (1) on the body of the scales (2).
- Touch the button “ZERO-ON/OFF” to turn the scales on.
- Wait for “zero” to appear on the display (4).
- Touch button (3) “MODE”, select the weighing mode (9) “Weight” on the display (4).
- Place the ingredients you wish to measure into the scales' container. The display (4) will show weight of the ingredient.

Volume measurement mode

- Place the scales on a flat, stable, horizontal surface.
- Install the container (1) on the body of the scales (2).

- Touch the button “ZERO-ON/OFF” to turn the scales on.
- Wait for “zero” to appear on the display (4).
- Touch button (3) “MODE”, select on the display (4) the milk (10) “Milk” or water (15) “Water” volume measurement mode.
- Pour the liquid into the container (1), at that the display (4) will show volume of the liquid.

Attention: If the display (4) shows “Err”, it means that the maximum weight has been exceeded. Remove the load from the scales to prevent them from being damaged.

Weight zeroing function “ZERO”

This function enables you to weight several ingredients in sequence without taking them out of the scales container.

- Touch the button “ZERO-ON/OFF” to turn the scales on.
- Wait for the “zero” to appear on the display (4).
- Touch button (3) “MODE”, select the weighing mode (9) “Weight” on the display (4).
- Place the ingredient you wish to weight into the scales' container (1). The display (4) will show weight of the ingredient.
- Touch the button (5) “ZERO-ON/OFF”, to “zero” the weight value on the display.
- Place the next ingredient you wish to weight into the scales' container (1). The display (4) will show weight of the ingredient.
- You may repeat the operation several times.

Note:

- If you wish to know the overall weight of several ingredients, then after measuring the last one, touch the button (5) “ZERO-ON/OFF”, the value on the display will turn “zero”. After you take out all the ingredients from the scales' container (1) the display (4) will show the overall weight of all weighted ingredients as well as the symbol (7).

- when you weight several ingredients with the overall weight exceeding 200 g., on use of the “ZERO” function, the symbol (6) will appear, representing the container weight “T”, at that the maximum overall weight of all ingredients to be weighted must not exceed 5000 g.

Automatic turn off

- After the weighing has been completed, if no action is made with the scales, the scales will turn off in 2 minutes.
- To ensure the most efficient use of the battery, we recommend you to turn off scales after use. To do that, touch the button (5) “ZERO-ON/OFF” for 3 seconds.

Battery replacement

The sign “Lo” on the display indicates that the battery needs to be replaced. Open the cover of the battery compartment, install the new battery (use 3B CR2032 only), close the cover. If you do not intend to use the scales for an extended period of time, remove the battery from the battery compartment.

Note: If the scales are malfunctioning, try to turn off its power supply. To do that, open the cover of the battery compartment and take out the battery. After a while install the battery back and turn the scales on.

CLEANING AND MAINTENANCE

Wipe the scales with a damp cloth. The use of abrasive washing substances as well as detergents is forbidden.

Store scales in a dry, cool place, where children can't reach.

DELIVERY SET

- Scale – 1 pc.
- CR2032 lithium battery – 1 pc.
- Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply: CR2032 lithium battery (included)
 Maximum weight 5 kg
 Division value 1 g

The manufacturer shall reserve the right to change the specification of the appliances without preliminary notice.

Service life of appliance – 3 years

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling. The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

АСХАНАЛЫҚ ТАРАЗЫ MW-1451 SR

Таразы құрғақ, сұйық және сусымалы азық-түліктің салмағын өлшеу үшін пайдаланылады.

СИПАТТАМАСЫ

- Өлшеуге арналған шешімсіз ыдыс
- Таразы корпусы
- MODE режимдерді таңдау батырмасы
- Дисплей
- «ZERO» таразыны нөлдеу батырмасы, «ON/OFF» іске қосу/ажырату

Дисплей (сур.1)

- «T» ыдыс салмағы
- «-» көрі мән
- «0» алғашқы салмақ
- «Weight» өлшеу режимі
- «Milk» сүт көлемін өлшеу режимі
- «g» салмақ
- «ml» көлем
- «fl oz» унциядағы көлем
- «lb:oz» фунттағы салмақ
- «Water» суды көлемін өлшеу режимі

ҰСЫНЫСТАР

Электромагниттік сәйкестілік

Электронды таразы тікелей жақын орналасқан басқа құрылғылардың (мысалы, мобильдік телефондардың, портативтік станциялардың, радиобасуру пульттарының қысқа толқындар пештердің) электромагниттік сәулелеріне сезімтал болуы мүмкін. Егер мұндай әсердің белгілері пайда болған жағдайда (дисплейде қате немесе қарама-қайшы миллиметр көрсетіпсе), таразыны басқа жерге орын ауыстырыңыз немесе бөгеттердің көзін біршама уақытқа сөндіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Таразы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
- Кез-келген аспап сияқты, таразыны ұқыпты пайдаланыңыз, оған жоғары немесе төмен температуралардың, жоғары ылғалдылықтың әсерін тигізбеңіз, тікелей күн сәулелерінің әсеріне жол бермеңіз, құрылғыны құлатпаңыз және соғаныз.
- Таразы корпусының ішіне сұйықтың тийіне жол бермеңіз, бұлмен құрылғы суып қалмайтын болып қалмайды. Таразыны ылғалдылық жоғары (80% өп) жерлерде қалдыруға немесе пайдалануға тыйым салынады, таразы қоректіктерінің дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен шығуына жол бермеу үшін, құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз.
- Салмағы таразының максималды мүмкін шегінен асатын ауыр заттарды таразы ыдысына салуға тыйым салынады.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлгірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұшығу қаупі!**
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Өздігіңізден құрылғыны бөлшектемеңіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, байланысу мекенжайлары бойынша келісімде талоньында көрсетілген кез келген авторланған (уәкілетті) сервистік орталыққа, және www.maxwell-products.ru сайтына жүгініңіз.
- Ақулардың алдын алу үшін құрылғыны тек зауыт қаптамаcымен ғана тасымалданың.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

Құрылғы түрғын ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰРНЫСТЫҚ ПАЙДАЛАУҒЫН АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИАЛЫҚ ПАЙДАЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМІС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Таразыны қыс (суық) мезгілінде тасымалдаған немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде 3 сағат ұстап тұру қажет.

- Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен сүртіңіз.

Қоректендіру элементтерін орнату
 Батарейлық бөліктің қақпағын ашыңыз және 3B CR2032 қоректендіру элементін, үйектілікті сақтай отырып орнатыңыз. Батарейлық бөліктің қақпағын ашыңыз.

Өлшем бірліктерді таңдау батырмасы
 - өлшем бірліктерді (g, lb:oz) немесе көлемді (ml, fl oz) таңдау үшін «ZERO-ON/OFF» батырмасын (5) басып таразыны іске қосыңыз

- «MODE» батырмасын (3) басып, салмақ (g, lb:oz) немесе көлем (ml, fl oz) өлшем бірліктерін өзгерту қажет ететін қызметті танданың

- салмақ немесе көлем өлшем бірліктері өзгерту, батареялық бөліктің қасында орналасқан батырмамен жүзеге асырылады

Өлшеу режимдері
 - «ZERO-ON/OFF» батырмасын (5) басып таразыны іске қосыңыз және дисплейде (4) «нөлдік» көрсеткішті күтіңіз.

- «MODE» батырмасына (3) басып, дисплейде (4) «Weight» өлшеу режимін (9), «Milk» сүттің (10) немесе «Water» судың көлемін өлшеу режимін (15) танданың.

Ескерту: салмақты өлшеу немесе көлемді өлшеу режимінде ақпаратты көрсету маңдалған өлшем бірліктерде жүзеге асырылады (жоғарыдағы тармақты қараңыз).

Салмақты өлшеу
 Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.

- Установите чашу (1) на корпус весов (2).
- Прикоснувшись к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», включите весы.
- Дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).
- Прикоснувшись к кнопке (3) «MODE», выберите на дисплее (4) режим взвешивания (9) «Weight».
- Поместите в чашу весов ингредиент(ы) для взвешивания. На дисплее (4) отобразится вес ингредиента.

Режим измерения объема
 Установите весы на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность.

- Установите чашу (1) на корпус весов (2).
- Прикоснувшись к кнопке (5) «ZERO-ON/OFF», включите весы.
- Дождитесь «нулевого» показания на дисплее (4).

- Ыдысты (1) таразы корпусына(2) орнатыңыз.
- Таразыны іске қосу үшін «ZERO-ON/OFF» батырмасын басыңыз.
- Дисплейде (4) «нөлдік» көрсеткішті күтіңіз.
- «MODE» батырмасын (3) басып, дисплейде (4) «Milk» сүттің (10) немесе «Water» судың көлемін өлшеу режимін (15) танданың.
- Сұйықтықты ыдысқа (1) құйыңыз, дисплейде (4) с

Maxwell

моя первая любовь

Maxwell

Maxwell

Maxwell

Инструкция по эксплуатации

Maxwell

ROMÂNĂ

CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE MW-1451 SR
Cântarele sunt folosite pentru a determina greutatea produselor uscate, lichide și libere.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- Funcția de pornire
- Corp cântar
- Buton selectare regimuri de funcționare MODE
- Afișaj
- Buton resetare la „ZERO”, pornire/oprire „ON/OFF”

Afișaj (fig.1)

- Greutatea tarei „T”
- Valoare negativă „-”
- Greutate inițială „0”
- Regim cântărire „Weight”
- Regim măsurare volum lapte „Milk”
- Greutate „g”
- Volum „ml”
- Volum în uncie „fl.oz”
- Greutate în livre „lb.oz”
- Regim măsurare volum apă „Water”

RECOMANDĂRI

Compatibilitate electromagnetică
Cântarul electronic poate fi sensibil la radiația electromagnetică emanată de alte aparate amplasate în apropiere imediată (de exemplu telefoane mobile, stații radio portative, telecomenzi ra-dio și cupatoare cu microunduri). În cazul în care se resimte o astfel de acțiune (pe afișaj sunt vizualizate date eronate sau contradic-torii) mutați cântarul la un alt loc sau deconectați pentru un timp sursa de braui.

ATENȚIE!

- Cântarul nu necesită deservire tehnică.
- Folosii cântarul cu acuratețe la fel ca și orice alt aparat de măsurare, nu expuneți la temperaturi înalte sau joase, umiditate ridicată, ferii de razele directe ale soarelui, de cădere, nu loviți aparatul.
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului cântarului, acest aparat nu este impermeabil la apă. Nu lăsați și nu folosiți cântarul în locuri cu umiditate mărită (mai mare de 80%), ferii aparatul de contactul cu apa sau alte lichide pen-tru a nu influența gradul de precizie a cântarului sau ieșirea acestuia din funcțiune.
- Nu așezați în bolul cântarului obiecte grele, greutatea cărora depășește limita maximal admisibilă de cântărire.

Atenție! Nu permite ni copiilor să se joace cu pungile de plastic sau folia de ambalaj. Pericol de sufocare!

- Nu reparați singuri dispozitivul. Nu dezasamblați singuri aparatul, în caz de defecțiuni scoateți bateriile din compartimentul pentrubaterii șiapelați!orice centrul autorizat de service la adre-sele de contact indicate în certificatul de garanție și pe site-ul www.maxwell-products.ru.

- Pentru a evita deteriorările la bateriei dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

UTILIZAREA CÂNTARULUI

După transportul sau depozitarea aparatului în condiții reci (de iarnă), acesta trebuie menținut la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.

– Ștergeți cântarul cu o cârpă moale, ușor umedă.

PACHETUL CONȚINE

1. Cântar – 1 buc.

2. Sursă de alimentare «CR2032» - 1 buc.

3. Instrucțiune - 1 buc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Producătorul își rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunțare prealabilă.

Termenul a produsului - 3 ani.

RECICLAREA

 În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produ-sele de joasă tensiune.

Regimul de măsurare a volumului

• Așezați cântarul pe o suprafață plană, stabilă și orizontală.

• Așezați bolul (1) pe corpul cântarului (2).

УКРАЇНСЬКА

КУХОННІ ВАГИ MW-1451 SR
Ваги використовуються для визначення ваги сухих, рідких та сипких продуктів.

ОПИС

- Змінна ємність для зважування
- Корпус ваг
- Кнопка вибору режимів роботи MODE
- Дисплей
- Кнопка обнуління ваги «ZERO», включення / виключення «ON/OFF»

Дисплей (мал.1)

- Вага тари “T”
- Негативне значення «-»
- Вихідний вага «0»
- Режим зважування «Weight»
- Режим вимірювання об’єму молока «Milk»
- Вага, «g»
- Обсяг «ml»
- Об’єм в унціях «fl.oz»
- Вага в фунтах «lb. oz»
- Режим вимірювання об’єму води «Water»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Електромагнітна сумісність

Електронні ваги можуть бути чутливі до електромагнітного випромінювання інших пристроїв, розташованих в безпосе-редній близькості (наприклад, мобільних телефонів, порта-тивних радіостанцій, пультів радіоуправління і мікрохвильо-вих печей). У разі якщо з’явилися ознаки такого впливу (на дисплеї відображаються помилкові або суперечливі дані), перемістіть ваги в інше місце, або відключіть тимчасово дже-рело перешкод.

УВАГА!

- Ваги не вимагають технічного обслуговування.
- Звертайтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимірю-вальним пристроєм, оберігайте їх від впливу високих чи низьких температур, підвищеної вологості, унікайте впливу прямих сонячних променів,не кидайте пристрій і не стукайте по ньому.
- Не допускайте потраплення рідини всередину корпусу ваги, даний пристрій не є водонепроникним. Забороня-ється залишати чи використовувати ваги в місцях з під-вищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами, щоб уникнути порушення правильності показань ваг або виходу їх з ладу.
- Забороняється поміщати в чашу ваг важкі предмети, ваг яких перевищує максимально допустиму между зважуван-ня ваг.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими паке-тами або пакувальної плівкою. *Небезпека задусшення!*

- Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягайте елементи живлення з ба-тарейного відсіку і зверніться в будь-який авторизова-ний (уповноважений) сервісний центр за контактними адресами, вказаними в гарантійному талоні та на сайті www.maxwell-products.ru.

- Щоб уникнути пошкоджен, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недо-ступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ЗАБОРОНЯ-ЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІ-ЩЕННЯХ.

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ

Після транспортування або зберігання пристрою в хо-лодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Протріть ваги м’якою, злегка вологою тканиною.

Встановлення елементів живлення

Відкрийте кришку батарейного відсіку і встановіть елемент живлення 3В CR2032, що входить в комплект постачання. Закрийте кришку батарейного відсіку.

Кнопка вибору одиниць виміру

- для вибору одиниць виміру (g, lb, oz) або об’єму (ml, fl’oz) включите ваги, дотиком до кнопки (5) «ZERO-ON/OFF»
- дотиком до кнопки (3) «MODE», виберіть функцію, в якій необхідно змінити одиниці зважування, вага (g, lb: oz) або обсяг (ml, fl’oz)
- зміна одиниць вимірювання ваги або обсягу, здійснюєть-ся кнопкою, розташованої поруч з батарейним відсіком.

Режими зважування

- увімкніть ваги, дотиком до кнопки (5) «ZERO-ON/OFF» до-чекайтеся «нульового» свідчення на дисплеї (4).
- дотиком до кнопки (3) «MODE», виберіть на дисплеї (4) ре-жим зважування (9) «Weight», режим виміру обсягу молока (10) «Milk» або води (15) «Water».

Примітка:

у режимі зважування або вимірювання об’єму відобра-ження інформації буде відбудатися у вибраних одини-цях виміру (див. пункт вище).

Зважування

- Встановіть ваги на рівну, стійку, горизонтальну поверхню.
- Установіть чашу (1) на корпус ваги (2).
- Доторкніться до кнопки «ZERO-ON/OFF» для включення ваг.
- Дочекайтеся «нульового» свідчення на дисплеї (4).
- Торкніться до кнопки (3) «MODE», виберіть на дисплеї (4) ре-жим зважування (9) «Weights».
- Помістіть інгредієнт (и) для зважування в чашу ваг. На дис-плеї (4) відобразиться вага інгредієнта.

Режим вимірювання об’єму

- Встановіть ваги на рівну, стійку, горизонтальну поверхню.
- Установіть чашу (1) на корпус ваги (2).

CE
Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісно-сті та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

CE

CE