



RIVACASE

USER MANUAL

RIVAPOWER VA2218

www.rivacase.com

Благодарим Вас за приобретение внешнего портативного аккумулятора **RIVAPOWЕР**. Перед использованием аккумулятора **RIVAPOWЕР** внимательно прочитайте инструкцию.



Комплектация:

- Внешний аккумулятор RIVAPOWЕР
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель для зарядки и передачи данных Type-C


Технические характеристики:

- Модель: **VA2218**
- Литий-полимерная батарея: 3.7В 8000 мАч 29.6Вч
- Вход: Type-C 5.0V 2A / Micro USB 5.0V 2A (Total 2A)
- Выход: USB 5.0V 2A
- Размеры: 130 x 66 x 16 mm

Полностью заряженный аккумулятор RIVAPOWЕР 2218 полностью заряжает смартфон до 2 раз, планшет до 1 раза. (зависит от емкости аккумулятора мобильного устройства).

LED status	Power Level
● ○ ○ ○ ○	0%-4%
● ● ○ ○ ○	5%-25%
● ● ● ○ ○	26%-50%
● ● ● ● ○	51%-75%
● ● ● ● ●	76%-100%

- -ON
- (with a dot) -BLINK
- -OFF



Предохранительная защита:

Защита от перегрузок | Защита от короткого замыкания | Защита от чрезмерного заряда и разряда.

Инструкция по эксплуатации.

Перед первым использованием полностью зарядите внешний аккумулятор RIVAPOWЕР с помощью входящего в комплект кабеля. Подсоедините кабель к входному порту внешнего аккумулятора (3) или (5). Другой конец кабеля подсоедините к источнику питания. Для зарядки может быть использован компьютер, зарядное устройство от сети или автомобильное зарядное устройство. Рекомендуем использовать зарядное устройство RIVAPOWЕР с выходной мощностью не менее 12Вт (2,4А). Ориентировочное общее время полной зарядки 5 часов.

Во время зарядки аккумулятора RIVAPOWЕР светодиодный индикатор показывает уровень заряда. После полной зарядки аккумулятора RIVAPOWЕР 4 индикатора светятся постоянно. Отключите от питания кабель, когда зарядка закончена.

Для зарядки мобильного устройства подсоедините его к выходному порту (4) аккумулятора RIVAPOWЕР с помощью кабеля. Другой конец кабеля подключите к мобильному устройству. Зарядка начнется автоматически и индикаторы будут показывать уровень оставшегося заряда. Отключите кабель от аккумулятора, если зарядка закончена.

Для проверки уровня заряда батареи нажмите кнопку (1). Светодиоды (2) показывают уровень заряда батареи.

Функция сквозной заряд - возможно одновременное подключение внешнего аккумулятора к сети и мобильных устройств к аккумулятору. В этом случае сначала происходит заряд мобильных устройств, когда мобильное устройство полностью заряжено, начинается заряд внешнего аккумулятора.

Меры предосторожности:



- Не открывайте корпус внешнего аккумулятора.
- Не бросайте устройство и избегайте ударов.
- Использовать при температуре от 0 до 40 °C.

Избегайте воздействия влаги, высокой и низкой температуры, попадания прямых солнечных лучей. Держите устройство вне доступа детей. Неправильная эксплуатация может повредить устройство. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения мобильных устройств, подключаемых к внешнему аккумулятору. Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах утилизации батарей. Гарантийный срок – 24 мес. с момента продажи. Срок службы – 3 года. Производитель: Riva Handelsgesellschaft mbh. Страна производства – Китай.