

ВВЕДЕНИЕ

Перед вами — руководство пользователя LaCie Rugged Thunderbolt™. Ваше устройство оснащено двумя современными интерфейсами, Thunderbolt и SuperSpeed USB 3.0. Оно поддерживает высокоскоростную передачу огромных объемов данных и совместимо с универсальным стандартом USB 2.0. LaCie Rugged отлично подойдет для видеооператоров, фотографов и пользователей, обрабатывающих большие объемы данных, — всех, кому нужна высочайшая производительность в офисе и вне его.

В этом руководстве приведены инструкции по подключению вашего LaCie. Если у вас возникли вопросы по установке или использованию, перейдите на страницу [поддержки](#).



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство LaCie Rugged Thunderbolt со встроенным кабелем Thunderbolt
- Кабель USB 3.0 (совместим с USB 2.0)
- Руководство по быстрой установке
- Полный комплект ПО

Внимание! Не выбрасывайте упаковку. Если устройству потребуется ремонт или замена, вернуть его нужно будет в оригинальной упаковке.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Корректная работа устройства LaCie возможна только при подключении к компьютеру, соответствующему определенным требованиям. Эти требования приведены на упаковке продукта и на сайте технической поддержки: www.lacie.com/support/.

Примечание. Для оптимальной производительности устройство должно быть подключено к порту USB 3.0. устройство необходимо подключить к порту USB 3.0 вашего ПК или Mac.