


honor band

Начало работы



Устройство honor band включается при подключении зарядного устройства.

Перед зарядкой протрите порт для зарядки сухой тканью во избежание коррозии металла, короткого замыкания и пр.



Нажмите на отверстие на задней части корпуса honor band для включения или выключения устройства. Не используйте иголки и другие острые предметы для нажатия на отверстие. Это может быть опасно.



Управление



Постучите по экрану, чтобы включить его



Проведите по экрану для переключения между экранами

Сопряжение с телефоном




Отсканируйте 2D-код или выполните поиск **Huawei Wear** в Google Play или App Store, чтобы загрузить Huawei Wear.



Подключите honor band к телефону по Bluetooth.

Режим сопряжения активен, когда honor band включен.

1. Включите Bluetooth на телефоне. В приложении Huawei Wear выполните поиск и подключитесь к honor band.
2. Нажмите ✓ на Вашем honor band.



Мониторинг физической нагрузки



Наденьте honor band и начните упражнение. Устройство honor band распознает различные виды физической нагрузки.



Устройство honor band сделано из специального экологичного материала. Если кожа реагирует на ношение устройства, обратитесь к врачу.



Чтобы посмотреть данные физической нагрузки, проведите по экрану honor band.



Мониторинг сна




Наденьте honor band для мониторинга сна.



Настройте функцию умного будильника с помощью приложения Huawei Wear.

Если перед сигналом будильника Вы находитесь в фазе неглубокого сна, сработает умный будильник, чтобы разбудить Вас немного заранее.


Следуйте инструкциям на экране, чтобы выключить его.



Уведомления



Устройство honor band вибрирует при поступлении входящего вызова.



Водостойкость



Можно не снимать hopog band во время мытья рук, под дождем, в душе или когда моете машину.



Снимайте устройство, когда ныряете или занимаетесь дайвингом.





Дополнительную информацию см.
в разделе Справка приложения
Huawei Wear.

Настоящий документ носит справочный характер и
не подразумевает никаких гарантий, явных или
неявных.

honor

EAC



96724061_01