

SALTER

STAINLESS STEEL PLATFORM SCALE

Instructions and Guarantee

PLATEAU DE BALANCE EN ACIER INOXYDABLE

WAAGE MIT EDELSTAHL-PLATTFORM

BÁSCULA CON PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE

BILANCIA CON PIATTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

BALANÇA COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL

PLATTFORMVEKT I RUSTFRITT STÅL

ROESTVRIJSTALEN PLATEAU

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU TASOVAAKA

VÅG MED PLATTFORM AV ROSTFRITT STÅL

PLATFORMVÆGT I RUSTFRIT STÅL

ROZSDAMENTES ACÉL PLATFORMOS MÉRLEG

VÁHA S PLOCHOU Z NEREZOVÉ OCELÍ

PASLANMAZ ÇELİK PLATFORMLU TARTI

ZΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ВЕСЫ С ПЛАТФОРМОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

WAGA PLATFORMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2 x AAA (1,5 V). Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση των πόλων + και -.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ

- Τοποθετήστε το μπολ επάνω στη ζυγαριά, πριν την ενεργοποίηστε.
- Αγγίξτε το **ON/ZERO**, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 8888.
- Περιμένετε μέχρι στη ζυγαριά να εμφανιστεί η ένδειξη 0.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

Για εναλλαγή μεταξύ των μονάδων μέτρησης, πατήστε **UNIT** για κύλιση από τη μία μονάδα μέτρησης στην άλλη, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή.

Η δυνατότητα μέτρησης υγρών Ακουστικών είναι κατάλληλη για όλα τα υγρά με βάση το νερό, όπως κρασί, γάλα, ζωμός κρέατος, κρέμα κ.λπ.

Σημείωση: Για λόγια έχουν χαμηλότερο ύγρηκο βάρος, το οποίο οημαίνει μικρότερη μέτρηση δύοκα κατά περίπου +10%.

Αν μετράτε λόδια σε όγκο σε αυτή τη ζυγαριά, υπολογίστε την αντίστοιχη προσαρμογή.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΥΓΙΣΕΤΕ

Για να ζυγίσετε διάφορα συστατικά μέσα στο ίδιο μπολ, αγγίξτε το **ON/ZERO** για να μπεντονίστε η ένδειξη πριν αρχίσετε να προσθέτετε κάθε νέο συστατικό.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας γίνεται αν η οθόνη δείχνει 0 για 1 λεπτό ή δείχνει την ίδια ένδειξη βάρους για 3 λεπτά.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πατήστε το **ON/ZERO** για δύο δευτερόλεπτα μετά τη χρήση, ώστε να σβήνει η ζυγαριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**Lo**

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Egg

Υπερρόπτωση βάρους

----Αρνητικό φορτίο.
Πατήστε το **On/Zero** για να επαναφέρετε την οθόνη στο μηδέν.**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ**

- Καθαρίζετε τη ζυγαριά με ένα ελαφρύ υγρό πανί. MHN ωθείτε τη ζυγαριά σε νερό και μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά με χημικά/διαβρωτικά.
- Όλα τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται μείονς μετά την επαφή με λίπη, μπαχαρικά, ζύδι και φαγητά με διανοτή μικρωδία/χρώμα. Αποφεύγετε την επαφή με οξέα, όπως οι χυμοί εσπεριδοειδών.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΗΗΣ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην ιγιείνη λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης απόβλητών, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προσγνωτάς τη βιώσιμη παναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποίημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και αυλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύλωσή του.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αύτο το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η Salter θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν, η οποίο δημιούργησε ήρεμος αυτού του προϊόντος (με εξαίρεση τις μπαταρίες), δωρεάν, ερόσον μπορεί να αποδεχθεί, εντός 15 ετών από την πρεμοτινή αγορά, ότι παρουσιάζει βλάβη εξαιτίας ελαττωμάτων εργασιών ή υλικών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όσα εξαρτήματα επερέουν τη λειτουργία της ζυγαριάς. Δεν καλύπτει απώλεια της αρχικής αισθητικής που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά ή βλάβες που οφείλονται σε απύγακα ή σε κακή χρήση. Αν ανοίχετε η ζυγαριά ή αποσυνεργολογίσετε η ζυγαριά ή τα εξαρτήματά της, η εγγύηση ακυρώνεται. Οι αείωνες κάλυψης από την εγγύηση πρέπει να υποστηρίζονται από απόδειξη αγοράς και να επιστρέφονται με πληρωμένα τα μεταφορικά στην Salter (ή στους κατά πόστας αντηρόσουστους της Salter, αν βρίσκεται εκτός του H.B.). Η συσκευασία της ζυγαριάς πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά της. Η παρούσα υποχρέωση είναι πρόσθιτη στα νομοθετικά δικαιώματα ενός καναλιαριτή και δεν επρέπει κατά κανένα τρόπο αυτά τα δικαιώματα. Για πωλήσεις και σέρβις του H.B., επικοινωνήστε με την **HoMedics Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK.** Αρ. πληρέστων γραφμάς υποστηρήσεως: (01732) 360783. Εκτός του H.B., επικοινωνήστε με τον τοπικό αντηρόσουτο της Salter.

БАТАРЕЙКИ

2 батарейки AAA (1,5 В). При замене батареек соблюдайте полярность.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Перед включением весов поместите на них чашу.
- Нажмите кнопку **ON/ZERO** и удерживайте ее, пока на экране не появится значение 8888.
- на дисплее отобразится значение 0.

ВЗВЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И СУХИХ ВЕЩЕЙ

Для выбора единицы измерения используйте кнопку **UNIT**.

Функция измерения объема жидкостей Aquatronic предусмотрена для всех жидкостей на водной основе, включая вино, молоко, бульон, сливки и т.д.

Примечание. Масла имеют меньший удельный вес, что приведет к увеличению показанного объема примерно на 10 %.

Об этом следует помнить при измерении объема масел на этих весах.

ВЗВЕШИВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

При вззвешивании нескольких различных ингредиентов в одной чаше нажмите кнопку **ON/ZERO** перед добавлением следующего продукта, чтобы обнулить дисплей.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение происходит в том случае, если на дисплее отображается 0 в течение одной минуты или одно и то же значение массы в течение трех минут.

РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок службы батареи, после завершения работы с устройством выключите его, нажав кнопку **ON/ZERO** и удерживая ее в течение двух секунд.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНДИКАЦИЯ**Lo**

Замените батарейки

Egg

Перегрузка

----При отрицательных показаниях:
для обнуления показаний
дисплея нажмите кнопку
On/Zero (Вкл./Ноль).**ОЧИСТКА Ι ΥΧΟΔ**

- Для чистки устройства используйте мягкую влажную ткань. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать весы в воду или использовать химические и/или абразивные чистящие средства.
- Все пластиковые части необходимо очищать непосредственно после их контакта с жирами, специями, уксусом и продуктами с сильным запахом или красящими свойствами. Не допускать контакта с кислотами, такими как сок цитрусовых.

ПОЯСНЕНИЕ WEEE

Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предпринятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ГАРАНТИЯ

Это изделие предназначено только для бытового использования. Компания Salter обязуется осуществлять бесплатный ремонт или замену устройства или любого его элемента (исключая батареи) в течение 15 лет с момента покупки при условии, что неисправность возникла из-за производственного дефекта. Эта гарантia распространяется на все компоненты, оказывающие влияние на работу весов. Гарантia не распространяется на ухудшение внешнего вида вследствие естественного износа или на повреждения в результате неправильного использования. При самостоятельном вскрытии прибора гарантия аннулируется. Покупатель обязан предоставить доказательства приобретения данного устройства и обесцветить его доставку в компанию Salter (или местному агенту, если покупка была произведена за пределами Великобритании). Во избежание повреждений во время транспортировки весы должны быть упакованы соответствующим образом. Это обязательство является дополнением к законным правам потребителя и никаким образом не затрагивает эти права. По вопросам продаж и обслуживания в Великобритании обращайтесь по адресу: HoMeds Group Ltd, PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK. Телефон горячей линии: (01732) 360783. За пределами Великобритании обращайтесь к местному распространителю.



SALTER

HoMedics Group Ltd

PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK.
www.salterhousewares.co.uk

IB-1037SSDR-0810-01