



bimatek[®]

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
SC301

ВІМАТЕК

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

SC301

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: 150 кг
Шкала деления: 100 г
Батареи: 1x3 В (CR2032)
Вес: 2,05 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напольные весы: 1
Батарейка: 1
Инструкция: 1
Гарантийный талон: 1

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 36 месяцев, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Максимальный измеряемый вес – 150 кг, шкала деления – 100 г.
- Ваши весы являются точным прибором, обращайтесь с ними бережно.
- Не подвергайте весы ударам, воздействию высоких температур, влажности, пыли, не оставляйте их в местах, где на них падает прямой солнечный свет.
- Не бросайте весы на пол.
- Устанавливайте весы на удалении от источников тепла.
- Не прыгайте на весах.
- Корпус весов необходимо протирать сухой мягкой тканью.
- Не используйте для чистки весов химикаты или абразивные материалы.
- Весы не являются влагозащищенными, поэтому не проливайте на них жидкости. Не используйте и не оставляйте весы в условиях повышенной влажности (при относительной влажности более 85%), не допускайте контакта весов с водой или другими жидкостями, – это может привести к коррозии и ухудшить точность работы весов.

ВІМАТЕК

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

SC301

ОПИСАНИЕ

- 1 LCD-дисплей
- 2 Переключатель шкалы измерений (не показан на рисунке)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите весы на ровной, твердой поверхности. Мягкая или неровная поверхность пола (например, из-за лежащих на нем ковров, матов, линолеума) может привести к тому, что весы будут неточно измерять вес.

Встаньте на весы и выпрямитесь в полный рост (так, чтобы ноги были параллельны, и Ваш вес равномерно распределялся по поверхности весов). Постарайтесь не двигаться, когда весы измеряют вес Вашего тела.

Не вставайте на весы мокрыми ногами.

Взвешивание проводите всегда на одних и тех же весах, в одно и то же время суток (предпочтительное время – перед завтраком). Перед взвешиванием рекомендуется снять с себя одежду. Для получения при взвешивании наилучших результатов, проведите взвешивание дважды и если полученные веса различаются, вычислите их среднее арифметическое.

Рекомендуется взвешиваться через 15 минут после пробуждения.

Если поверхность весов влажная, на ней легко подскользнуться.

ВІМАТЕК НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ SC301

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

