


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	BATHROOM SCALE	3
RUS	НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ	3
CZ	OSOBNÍ VÁHY	3
BG	ПОДОВИ ВЕЗНИ	4
PL	WAGA PODŁOGOWA	5
RO	CANTAR DE BAIE PENTRU PERSOANE	5
UA	ПІДЛОГОВІ ВАГИ	6
SCG	ВАГА	6
EST	VANNITOAKAAL	7
LV	GRĪDAS SVARI	7
LT	GRINDINĖS SVARSTYKLĖS	7
H	PADLÓMÉRLEG	8
KZ	ЕДЕНҮСТІ ЖЕЛДЕТКІШ	8
D	BODENWAAGE	9
CR	VAGE	9



GB DESCRIPTION

1. Body
2. Scale
3. Scale control

CZ POPIS

1. Těleso
2. Stupnice
3. Regulátor stupnice

PL OPIS

1. Obudowa
2. Podziałka
3. Regulator podziałki

UA ОПИС

1. Корпус
2. Шкала
3. Регулятор шкали

EST KIRJELDUS

1. Korpus
2. Skaala
3. Skaala regulaator

LT APRAŠYMAS

1. Korpusas
2. Skalė
3. Skalės reguliatorius

KZ СИПАТТАМА

1. Түлға
2. Шкала
3. Шкаланың реттеуіші

CR OPIS

1. Kutija
2. Skala
3. Regulator skale

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Шкала
3. Регулятор шкалы

BG ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Скала
3. Регулатор на скалата

RO DESCRIERE

1. Corp
2. Scala
3. Regulatorul scalei

SCG ОПИС

1. Кутија
2. Скала
3. Регулатор скале

LV APRAKSTS


1. Korpus
2. Skala
3. Skalas regulators

H LEÍRÁS

1. Készülék ház
2. Skála
3. Skálaszabályzó

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Gehäuse
2. Skala
3. Skalaregler



MAX 180 kg	2.12 / 2.3 kg	44 352 330 mm
---------------	---------------	---

GB INSTRUCTION MANUAL


IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read all instruction manuals before use and save it for future references.
- For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Oiling of inner mechanism is not needed.
- Do not shock the scale with sudden loading or striking.
- Do not overload the scale.
- Slippery when wet.

OPERATING INSTRUCTIONS

START TO USE

- Open the battery case on the bottom, remove the protective film. Close the battery case on the bottom. Scales are ready to work.
- If your scale is available (or applicable) in kg/st, you can set to the one you prefer lb by pressing the unit conversion button (Pic.1).



Pic. 1

- Place the scale on a hard and flat surface instead of the soft carpets.
- In order to switch on the scale, touch the platform by your foot on its downright corner.
- Wait a few seconds until the display will show "0.0".

WEIGHING

- Put your feet evenly on the scale without leaning to all sides.
- The display will be locked when you stably stand on the scale.
- Step off the scale.

AUTOMATIC SWITCHING OFF

- If there is no activity in 20 seconds after turning the unit on, it will automatically turn off.
- After weighing unloaded scale will automatically turn off in 6 seconds.

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is overloaded, the display shows "Err".

BATTERY REPLACING

- Replace the battery when the display shows "Lo".

MAINTENANCE AND CARE

- Wipe the scale with a soft cloth and cleaner, and then dry it.
- Do not use any organic solvents, aggressive chemicals and abrasives.

STORAGE

- Complete all requirements of chapter MAINTENANCE AND CARE.
- Do not put anything on bathroom scale when not in use.
- Keep the scale in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.

- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не смазывайте внутренний механизм весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Во влажном состоянии поверхность становится скользкой.

ВЗВЕШИВАНИЕ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте специальный отсек для батареек на нижней панели весов, вытащите защитную пленку. Закройте отсек. Весы готовы к работе.
- Весы по умолчанию настроены на единицу измерения «стоуны». На задней стенке весов находится переключатель (Рис. 1), при помощи которого Вы можете выбрать в качестве единицы измерения «кг».




Рис. 1.

- Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Не размещайте весы на мягких коврах.
- Чтобы включить весы, коснитесь ногой корпуса в правом нижнем углу.
- Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0.0».

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Встаньте на весы. Ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо.
- Во время взвешивания стойте неподвижно, чтобы показание стабилизировалось.

- Сойдите с весов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если в течение 20 секунд после включения весов не последует никаких действий, весы автоматически отключатся.
- После взвешивания весы без нагрузки автоматически отключаются через 6 секунд.

ПЕРЕГРУЗКА

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «Err».

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační